

GETROKKEN LIJNEN IN DE DAK SITUATIE ZIJN DE RAADLEIDINGEN PLAT 25X3.


198

1100 HART STA






70 62.5

230 90

WC Ventila



Situatie HOUTENDAK VOOR POSTRÜTUIG n° 3001-981



Y SCHUF VOOR LUCHTVENTILATOR  
4x UITVOEREN.

N.V. TECNISCHE SPONWEGEN  
DIENST van Ma

AFDELING

R. 140 282.

40282

A1

A2

A3

A4

R 140282